

5 Señales de que es Hora de Actualizar su PDU

Las necesidades energéticas actuales son diferentes y es posible que su antigua PDU lo esté frenando. Si le suenan familiares estos problemas, es hora de optar por algo diseñado para el rendimiento actual de su infraestructura.

1 | YA ALCANZÓ EL LÍMITE DE CONEXIONES EN CADENA

La mayoría de las PDU de esta gama tienen un límite de 4. La ES2P soporta hasta 16, lo que permite diseños de *rack* más sencillos y ordenados.

2 | SIGUE ATASCADO EN 10/100 MBPS

Las PDU antiguas no pueden seguir el ritmo de las exigencias de la red. La ES2P incorpora Ethernet Gigabit de serie.

3 | ACTUALIZA MANUALMENTE EL *FIRMWARE*, DE CADA PDU A LA VEZ

Eso supone una pérdida de tiempo. La ES2P permite actualizaciones en cadena con un solo clic.

4 | NO PUEDE VER LO QUE ESTÁ PASANDO EN EL *RACK*

Eso es un punto ciego. El ES2P se conecta a los sensores ambientales y a los dispositivos de control de acceso de Panduit para ofrecer visibilidad en tiempo real.

5 | ESTÁ JUGANDO A ADIVINAR CON LOS DATOS DE ALIMENTACIÓN

Una medición inexacta genera riesgos. El ES2P ofrece una precisión de medición de +/- 2 % en la entrada y la salida.

No deje que unas PDU obsoletas lo frenen.

El ES2P está diseñado para impulsar su próximo paso, con funciones modernas a un precio razonable.

Visite panduit.com/es2p